

Privatbauten

Kirchen, Pfarrhäuser, Friedhofbauten

xxx

Inneres

xxx

Maximilianskirche - Portaldetail

fammen, nachdem durch Bohrungen bekannt war, daß unter diesen die verhältnismäßig beste Lagerung des Untergrundes erwartet werden durfte. Der nördliche Turmstrebepeiler mußte an der Auenstraße auf Ramppfähle fundiert und das anstoßende Turmfundament durch eingebettete Eisenträger verstärkt werden. Die Bauführung war dem Architekten Hans Schurr übertragen. Künstlerische Mitarbeiter : die Bildhauer Alois Miller, Balthasar Schmitt, Georg Wrba; die Maler K. Becker-Gundahl und FranzHofstötter.